

I A causa dell'indisponibilità della scheda 952940, da questo momento riceverete come ricambio il codice 952935. Questa nuova scheda non gestisce il caricamento automatico. Con l'apposito rubinetto a pulsante, già presente in caldaia, occorre fare il caricamento manuale. I modelli di caldaia coinvolti sono riportati nella tabella seguente:

EN Due to the unavailability of 952940 PCB, from now you will receive as a spare part the code 952935. This new PCB does not handle the automatic loading. With the tap button, already present in the boiler, it is necessary to make manual loading. Boiler models involved are the following:

ES Debido a la indisponibilidad del circuito electrónico 952940, desde ahora recibirá el circuito de recambio 952935. Éste nuevo circuito electrónico no gestiona la carga automática. Es necesario realizar el llenado de forma manual a través del botón de llenado presente en la caldera. Los modelos implicados son los siguientes:

MODEL
GENUS INCASSO 23/27 MFFI (I,E,P)
CODEX INCASSO 23/27 MFFI (I)
ES INCASSO 23 MCSI (I)
ES INCASSO 27 MFFI (I,E,P)
LINDA+24 CS CPR IN

